

Servicios y Reparaciones GACOER

Ana de Biesma #41, Col. San Rafael
627-115-2959 • gacoer01.loera@yahoo.com
RFC: SRG100715EE9

COTIZACIÓN

COT-00017
31 ago 2026

Borrador

CLIENTE

GRUPO GORMINMENT
CALLE RANCHERIA CAMINO PARRAL A LAS ANIMAS 5.5

DETALLES

Vehículo KOMATSU 4LD JOY 2018
Vigencia 31 ago 2026

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
JUEGO DE EMPAQUES SUPERIOR ORIGINAL CUMMINS Parte / Refacción	1	\$13,480.00	\$13,480.00
VALVULA DE ESCAPE ORIGINAL CUMMINS ORIGINAL CON CUÑAS Parte / Refacción	4	\$825.00	\$3,300.00
VALVULA ADMISION ORIGINAL CON CUÑAS Parte / Refacción	2	\$797.00	\$1,594.00
RETEN DE VALVULA Parte / Refacción	16	\$68.00	\$1,088.00
FLETE Parte / Refacción	1	\$250.00	\$250.00
RECTIFICACION DE CABEZA Mano de obra	1	\$7,502.00	\$7,502.00
DIGNOSTICO DESMONTAR CABEZA E INYECTORES CAMBIAR EM-PAQUES INSTALAR CABEZ TORQUEAR Y CALIBRAR CAMBIAR LIGAS Y ASIENTOS DE INYECTOR Y CAMBIAR ACEITE Y FILTROS Mano de obra	1	\$18,500.00	\$18,500.00

Subtotal	\$45,714.00
IVA (16%)	\$7,314.24
Total	\$53,028.24

Notas

CHECAR POR FALLA EN PISTON #1
CAMBIAR INYECTORES DOS USADOS INTERCAMBIAR INYECTOR 1 Y 4
CHECAR CALIBRACION
DESMONTAR CABEZA LLEVAR A RECTIFICAR SE ENCONTRO QUE VARIAS DE LAS LAMINITAS DEL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO SE DESPRENDIERON E INGREASARON POR EL MULTIPLE DE ADMISION AL PISTON UNO Y DOS PROBOCANDO QUE SE DOBLARAN LAS VALVULAS
SE RECTIFICO LAS SUPERFICIE DE LA CABEZA SE RECTIFICARON LOS ASIENTOS Y SE CAMBIRON CUATRO VALVULAS DE ESCAPE Y DOS DE ADMISION