

Servicios y Reparaciones GACOER

Ana de Biesma #41, Col. San Rafael
627-115-2959 • gacoer01.loera@yahoo.com
RFC: SRG100715EE9

COTIZACIÓN

COT-00034
27 sep 2026

Borrador

CLIENTE

GRUPO GORMINMENT
CALLE RANCHERIA CAMINO PARRAL A LAS ANIMAS 5.5

DETALLES

Vehículo JCI 250M
Vigencia 28 sep 2026

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
CALIBRACION DE PUNTERIAS CHECAR SISTEMA DE ADMISION Y ES-CAPE, DESMONTAR INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION LLEVAR LA BOMBA AL LABORATORIO CALIBRAR BOMBA DE INYECCION INSTALAR Y PONER A TIEMPO Mano de obra	1	\$10,500.00	\$10,500.00
DESMONTAR BOMBA DE INYECCION DE MOTOR USADO LLEVARLA AL LABORATORIO CHECAR EN BANCO DE PRUEBAS Mano de obra	1	\$2,200.00	\$2,200.00
DESMONTAR BOMBA DE INYECCION E INSTALAR BOMBA SEMINUEVA PONER A TIEMPO Y PROBAR Mano de obra	1	\$3,200.00	\$3,200.00
BOMBA DE INYECCION USADA EN BUENAS CONDIDIONES Parte / Refacción	1	\$32,000.00	\$32,000.00
REPARAR INYECTORES (TRES TOBERAS NUEVAS) Mano de obra	1	\$7,580.00	\$7,580.00

Subtotal	\$55,480.00
IVA (16%)	\$8,876.80
Total	\$64,356.80

Notas

REPORTAN FALLA POR EXCESO DE HUMO
SE CALIBRARON LAS PUNTERIAS SE CHECARON LAS TUBERIAS DE ADMISION SE PIDIO UN CODO Y ABRAZADERAS
SE DESMONTO LA BOMBA DE INYECCION SE CHECO EN EL BANCO SE ENCONTRO MAL CALIBRADA CON EXCESO DE COM-BUSTIBLE Y CON DEMASIADO DESGASTE EN LOS ELEMENTOS, SE CORRIGIO LA CALIBRACION DE LA BOMBA PARA INSTALARLA Y CHECAR SI LOGRA CORREGIRSE EL HUMO
SE INSTALO LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES SE ARRANCO Y PROBO, SE CORRIGIO BASTANTE EL HUMO, PERO AUN SIGUE EL HUMO MUY PICOSO
SE DESMONTO UNA BOMBA DE UN MOTOR USADO Y SE PROBO EN EL LABORATORIO, PERO ESTA MUY DESAGATADOS LOS ELEMENTOS
SE CONSIGUIO UNA BOMBA SEMINUEVA SE INSTALO Y PROBO