

Taller Mecánico El Rayo

Av. Revolución 1234, Col. Centro, CDMX, C.P. 06000
55-1234-5678 • contacto@tallerelrayo.mx
RFC: TMR960101AB2

ORDEN DE SERVICIO

OS-00006
Fecha: 03 jun 2026

Completada

CLIENTE

Jorge Mendoza

55-5050-5050

Vehículo: Toyota Corolla 2016
Placa: STU-56-78
Kilometraje: 142,000 km
Técnico: Carlos Ramírez

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
Reemplazo de batería Mano de obra	1	\$250.00	\$250.00
Batería 12V 65A Parte / Refacción	1	\$2,300.00	\$2,300.00

Subtotal \$2,550.00

IVA (16%) \$408.00

Total \$2,958.00

NOTAS

Falla reportada: Batería no retiene carga
Diagnóstico: Batería al final de su vida útil